2011/08/05

Fiery Express Driver 補足説明書

Mac OS Lion より、Fiery Express Driver を使用して出力を行った場合、アプリケーション等によっては、両面印刷・ステイプルといった設定の組み合わせにより、ご期待通りの出力が行えない場合があることを確認しております。
Fiery Express Driver を使用してより良い印刷結果を得るために、以下の表を参照して印刷を行ってください。
以下表１及び表２では、キヤノン株式会社が行ったテスト結果を示しています。テストは imagePERSS Server A3200 v1.0 及び imagePERSS Server A3100 v2.0 を用いて Adobe Acrobat9 及び Microsoft Word 2008 を使用した環境下で行われました。
その他の第三者アプリケーションを使用した場合、結果が異なる可能性があります。

両面印刷とステイプルの組合せ結果

表１

画像方向	両面印刷	ステイプル		
		オフ	中とじ以外	中とじ
縦	オフ	OK	OK	ステイプルされず*1
	左右とじ	OK	OK	ステイプルされず*1
	上とじ	OK	OK	ステイプルされず*1
横	オフ	OK	ステイプル位置が異なる*4	ステイプルされず*1
	左右とじ	上とじ*2	ステイプル位置が異なる*4	ステイプルされず*1
	上とじ	左右とじ*3	ステイプル位置が異なる*4	ステイプルされず*1

注）
*1　ステイプル位置を「中とじ」に設定した場合、ステイプルされずに印刷される。
回避方法：Fiery サーバーの「待機」キューにジョブを送信し、Command WorkStation 5.x からジョブプロパティにて、「仕上げ」タブの「ステイプラモード」オプションを「中とじ」に設定してください。

*2　両面印刷を「左右とじ（短辺とじ）」に設定すると、「上とじ（長辺とじ）」で印刷される。
回避方法１：Fiery サーバーの「待機」キューにジョブを送信し、Command WorkStation 5.x からジョブプロパティにて、「レイアウト」タブの「両面印刷」オプションを「短辺とじ」に設定してください。
回避方法 2：「プリンタの機能」画面で「左右とじ」を「上とじ」に設定して印刷してください。

*3　両面印刷を「上とじ（長辺とじ）」に設定すると、「左右とじ（短辺とじ）」で印刷される。
回避方法1：Fiery サーバーの「待機」キューにジョブを送信し、Command WorkStation 5.x からジョブプロパティにて、「レイアウト」タブの「両面印刷」オプションを「長辺とじ」に設定してください。
回避方法 2：「プリンタの機能」画面で「上とじ」を「左右とじ」に設定して印刷してください。

*4　ステイプル位置を「中とじ」以外に設定した場合、設定した箇所へステイプルされない。
回避方法：Fiery サーバーの「待機」キューにジョブを送信し、Command WorkStation 5.x からジョブプロパティにて、「仕上げ」タブの「ステイプルモード」を下記表2を参照して適切に設定してください。

ステイプルの結果

表 2

期待される印刷結果	Command WorkStation から上書き設定	
	180 度回転（「仕上げ」タブ）	ステイプラモード（「仕上げ」タブ）
左上コーナー（左上）	オン	角（右上）
右上コーナー（右上）	オフ	角（左上）
左 2 ヵ所（左）	オン	中とじ
右 2 ヵ所（右）	オフ	中とじ
上 2 ヵ所（上）	オフ	左 2 ヵ所（左）